

Byggeforeningshuset

I omegnen af København og ved de store købstæder blev der i 1887 med statslån opført sammenhængende boligbyggeri. Arbejdernes Byggeforenings virksomhed opstod i denne periode.

Husene tæt ved byen blev bygget som rækkehuse i et par etager. Facaderne var i gule mursten og vandrette røde murstensbånd delte facaderne op i etager. Tage var lagt med skifer. Ved bebyggelsens hjørner var der spidsgavle på begge facader mod vej. I tagrummet var der indrettet et værelse med kvist. Hanebåndsloftet var uudnyttet. Kælderen var med vaske- og tørrerum. Bagtil en lille gård og fortil en lille privat have.

Hvert hus havde en ejer og mindst en lejer. Forstædernes byggeforeningshuse havde det overordnede formål at fremme eget-hjem-bevægelsen i Danmark i form af boliger med have for arbejdere i umiddelbar nærhed af storbyerne.

Længere ude på landet blev husene opført som dobbelthuse med cementtagsten.



Erfaringer og anbefalinger

- Skifertage er ofte nedbrudte – *bør delvist fornyes*
- Inddækninger er ofte løse – *bør eftergås*
- Brandkammerløse – *bør fuges og inddækkes*
- Tagrend og nedløbsrør tærede – *bør fornyes*
- Skorstenspiber nedbrudte – *bør efterfuges*
- Altanbæring er ofte nedbrudte – *bør undersøges*
- Kviste og vinduer er nedslidte – *bør eftergås og fornyes*
- Kældergulv og vægge er ofte fugtige – *bør efterisoleres*